# SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

SCHERENNIETZANGE - 500MM



## **BESCHREIBUNG**

Für Aluminium- und Stahlnieten und Nietmuttern, mit viel Zubehör, unentbehrlich bei Arbeiten an genieteten Fensterhebern.


- Druckstücke 3.2 4.0 4.8 5.0 6.4 mm
- Nietmuttern M4 5 6 8 10
- Griffe ausklappbar auf 500 mm
- Geringer Kraftaufwand


### ANWENDUNG FÜR BLINDNIETE

- Bohren Sie, für den gewünschten Blindniet, ein Loch ins Werkstück.
- Das passende Mundstück auswählen und mit dem beiliegenden Maulschlüssel in die vordere Hülse einschrauben.
- 3. Die Zangenschenkel öffnen.
- Den Blindniet in das Mundstück einführen und in Nietposition bringen.
- Die Zangenschenkel zusammen drücken, der Hub wird ausgeführt, ggf. sind weitere Hübe zum Setzen notwendig.
- Danach die Zangenschenkel öffnen, um den abgerissenen Nietdom von den Spannbacken freizugeben und den abgerissenen Nietdorn herausfallen lassen.

## ANWENDUNG FÜR BLINDNIETMUTTERN

- Bohren Sie, für die gewünschte Blindnietmutter, ein Loch ins Werkstück.
- Wählen Sie ein passendes Mundstück mit Gewindedom aus und schrauben Sie diese, mit den beiliegenden Maulschlüsseln, auf das Gerät. Das Einschraubmaß muss mit der Kontermutter fixiert werden.
- 3. Die Zangenschenkel öffnen.
- 4. Die Blindnietmutter bis zum Anschlag auffädeln.
- Durch Zusammendrücken der Zangenschenkel wird die Blindnietmutter gesetzt und über die Rändelmutter abgefädelt.





# SW STAHL PROFESSIONAL TOOLS

## INSTRUCTION MANUAL

SHEAR RIVET TOOL - 500MM




## **DESCRIPTION**

For aluminium and steelrivets and rivet nuts, with many accessories, an absolute must for working on riveted window lifters.

- Pads 3.2 4.0 4.8 5.0 6.4 mm
- Rivet nuts M4 5 6 8 10
- Handles can be unfolded to 500 mm
- Little force required


### APPLICATIO FOR RIVETS

- 1. Drill a hole in the workplace first.
- 2. Select the appropriate nose piece for the chosen rivet.
- 3. Release and open the handles.
- Put the rivet into the nose piece of the riveter and set it into the hole of the workpiece.
- 5. Tighten the handles. The rivet should be cut in 1 or 2 operations.
- Release the handles and remove the mandrel from the nose piece after completing work.



### **APPLICATIO FOR NUTS**

- 1. Drill a hole in workpiece first.
- Replace the mandrel, release the handle. Fix the mandrel with spanner and fasten the fixing screw.
- Fasten the nut to the mandrel and set into hole of the workplace.
- Tighten the handle, if the nut is not tight enough with the workplace, just release the handle to fasten the pull bar, then tighten the handle again.
- Release the handle and pull bar to make the nut and mandrel separate. And the nut will be inserted in the workplace.



NOTIZEN			

NOTIZEN		



## **SW-STAHL GMBH**

An der Hasenjagd 3 • D-42897 Remscheid
Telefon: +49 2191 464380 • Fax: +49 2191 4643840
www.swstahl.de • info@swstahl.de